



สำเนาถูกต้อง บันทึกข้อความ

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขรับ 2250
วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๕
เวลา 14.40

ส่วนงาน หน่วยอาคาร สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ คณะศึกษาศาสตร์ โทร. ๔๔๒๑๕
ที่ อว ๘๓๙๓(๑๕)๓/๓/๖/๖ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

งานบริการสาธารณูปโภค
และซ่อมบำรุง
กองอาคารสถานที่
และสาธารณูปโภค
เลขรับ ๐๘๕
วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๕
เวลา 11.10 น.

เรียน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากหน่วย
กำจัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัย เข้าดำเนินการตรวจสอบแนวท่อน้ำเสียและบ่อพักของมหาวิทยาลัย บริเวณ
ด้านหน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมทางกาย (ตรงข้ามสระว่ายน้ำรัฐจิรวงศ์) เนื่องจากมีน้ำเสียล้นออกจาก
บ่อพัก โดยทางคณะศึกษาศาสตร์ ได้มอบหมายให้ นายदनัย ไชยทอง พนักงานปฏิบัติงาน เบอร์โทร ๔๔๒๑๕
และ เบอร์มือถือ ๐๘๒ - ๖๒๑๐๖๒๔ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

เรียน... หัวหน้างานบริการสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง
ทางหน่วยกำจัดน้ำเสียได้ดำเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขแนวท่อน้ำเสียบริเวณ
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐น. - ๑๐.๓๐น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พงษ์
(นายชพงศ์ สิทธิศักดิ์)
วิศวกร รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าหน่วยกำจัดน้ำเสีย

(อาจารย์อานาจ เลิศปัญญาธิกุล)
ผู้ช่วยคณบดี
ปฏิบัติการแทนคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

หน่วย ทั้งต้นน้ำเลย
โปรดดำเนินการ

(นายสุวิทย์ สิริสุทธิ)
ช่างเทคนิคชำนาญงาน
หัวหน้างานบริการสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง
๑๕ ก.ค. ๒๕๖๕

งานบริการสาธารณูปโภค

๑๙กค๖๕
๑๖/๖๕